LAVAMANOS
DE SOBREPONER

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones	91 x 46 x 17 Cm
Modelo	Sobreponer
Forma	Rectangular
Poceta	Centro
Color	Blanco
Material	Loza cerámica vitrificada
Acabado	Brillante
Peso	21 Kg
No incluye	Sifón, desagüe ni grifería



POCETA CENTRO



SOBREPONER

*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Evite golpear los lavamanos con cualquier tipo de elemento pesado o herramienta contundente, ya que pueden ocasionar fractura o despique en la porcelana.
- La limpieza de los lavamanos debe ser libre de agentes químicos y abrasivos.
- No se deben utilizar ácidos, polvos, cepillos o esponjas, pues estos pueden deteriorar o corroer el esmaltado.
- Debe realizarle la limpieza con solución de agua tibia y jabón neutro.
- Garantía de 10 años, por defectos de fabricación en la porcelana.

DIMENSIONES



Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm

MUEBLE PARA BAÑO

AMARO

LECCO

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones	89,5 x 45,5 x 50 Cm
Material	Poliuretano
Color	Blanco
Calibre	15 Mm
Peso	31 Kg
Tipo de mueble	De Colgar
Cajones	2 Cierre lento
Mueble armado	Si
Tipo de lavamanos	Sobreponer
Garantía integral	1 Año
No incluye	Gríferia - Lavamanos Sifón - Desagüe



POCETA CENTRO



SOBREPONER

*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mueble en poliuretano diseñado para baños.
- No haga uso de limpiadores abrasivos, como amoníaco, hipoclorito / blanqueador, ácidos, cera, alcohol, solventes y otros similares.
- Limpie las superficies del gabinete con un paño, o esponja suave y humedecida; luego pase un paño seco para quitar el exceso de agua.
- Nunca haga uso de materiales abrasivos como cepillos duros.
- Limpie con frecuencia el polvo y suciedad usando un paño suave y seco.
- Evite la exposición directa al sol, lluvia o zonas que irradien calor o humedad.

DIMENSIONES



Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm

V1